

FOTO 5: OFFICE

TODAS LA MEDIDAS SON INDICATIVAS Y SE VERIFICARAN EN OBRA BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

-REPARACION DE DESAGUE DE CIELORRASO Y CARPINTERIAS -PINTURA MUROS, -LIMPIEZA INTEGRAL



FOTO 1: BAÑO MUJERES

REVISAR -DEPOSITO DE INODORO A -REPARACION DE CIELORRASO -LIMPIEZA INTEGRAL

 \mathbf{C}

 \Box



PILETAS -REMPLAZO DE DESAGUES DE -REPARACION DE CIELORRASO -LIMPIEZA DE SOLADO



FOTO 3: BAÑO HOMBRES

BACHAS Y BIDET -LIMPIEZA INTEGRAL -REMPLAZO DE DESAGUES DE -REPARACION DE CIELORRASO



FOTO 4: BAÑO HOMBRES

-REPARACION DE CIELORRASO -REPARACION DE DEPOSITOS **DE INODORO** -LIMPIEZA INTEGRAL



DE LA FUENTE Fabian, PIERONI Raul,

MASTER PLAN UNIVERSITARIO

RADDAVERO Guillermo, OGHIEVSKI Marta . arquitectos

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO EDILICIO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCION DE OBRA**

| PROYECTO | ES BAÑOS Y OI | |
|----------|--|----------------------|
| FECHA | ESTADO DE BAÑOS BAÑOS Y OFFICE - NUCLEO IZQUIERDC | 3° PISO |
| PROYECTO |)S IZQUIERDO | |
| | PLANO N | EMISION JULIO 202 |

ᇂ)22

PERU358-01.dwg ARCHIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

C

 \Box

 \triangleright

PROYECTO

ESCALA

1.50

2

ADECUACION DE 2° Y 3° PISOS

CENTRO ESPIGAS