ANEXO CONVOCATORIA

155/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Revisión y evaluación técnica para diagnosticar desperfectos en el Resonador Magnético. Revisión para diagonisticar falla en la bobina de pacientes. De ser tecnicamente posible, se dejará el equipo en funcionamiento durante la ejecución de los trabajos. De no ser asi, se emitira el presupuesto correspondiente a la reparación.	