

# ANEXO CONVOCATORIA

## 153/2021

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Se debera analizar las fallas presentadas por las lamparas de catodo hueco de cobre y proceder a su reemplazo	
2	Se debera analizar las fallas presentadas en el mecanismo de monocromador y proceder al reemplazo de la union articulada	
3	Se solicita el servicio de reparacion de las fallas que presenta el equipo para su normal funcionamiento, asimismo se solicita cambio de los repuestos requeridos.	