

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 50/2023

Clase: De Bajo Monto

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 14102/2022

Objeto de la contratación: Solicitud de servicio técnico para reparar el Grupo Electrónico marca Hyundai modelo hy9000le del Laboratorio Quonset, Predio Inti, Perteneciente a la ECyT.

Rubro: Serv. profesional y comercial

Lugar de entrega único: Campus Miguelete, Edificio Tornavías - Escuela de Ciencia y Tecnología (Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

| Retiro del pliego | | Consulta del pliego | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección: | por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar el mismo correo: compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires | Dirección: | al correo compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires |
| Plazo y horario: | De lunes a viernes hasta el día 27/03/2023 | Plazo y horario: | De lunes a viernes hasta el 21/03/2023 |
| Costo del pliego: | \$ 0,00 | | |
| Presentación de ofertas | | Acto de apertura | |
| Dirección: | al correo aperturas.unsam@gmail.com, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires | Lugar/Dirección: | los oferentes podrán presenciarla mediante la aplicación zoom, ID de reunión al mail compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires |
| Fecha de inicio: | 14/03/2023 | Día y hora: | 27/03/2023 a las 13:00 hs. |
| Fecha de finalización: | 27/03/2023 a las 13:00 hs. | | |

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Reparacion de Grupo Electrogeno marca Hyundai modelo hy9000le | UNIDAD | 1,00 |