

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 230/2023
Clase: Sin Clase
Modalidad: Orden de Compra Abierta
Motivo contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 7909/2023
Objeto de la contratación: Contratación de una firma que brinde un servicio de mantenimiento y cambio de accesorios para equipos biorreactores a través del "Fondo de Fortalecimiento a la Actividad Científica-Programa reparación Equipos EByN 2023"
Rubro: Equipos, Repuestos
Lugar de entrega único: Campus Miguelete, Edificio IIB-INTECH (Avda. 25 de Mayo y Francia. (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

Retiro del pliego	Consulta del pliego
Dirección: Plazo y horario: Hasta el 3 de noviembre de 2023 a las 13:00 horas, podrán solicitarlo al correo compras@unsam.edu.ar o descargarlo desde https://comprar.gob.ar/ , o bien desde nuestra página institucional http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar . Costo del pliego: \$ 0,00	Dirección: Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires Plazo y horario: Hasta el día 30 de octubre de 2023 a las 16:00 hs.
Presentación de ofertas	Acto de apertura
Dirección: Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN,	Lugar/Dirección: Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN,

Buenos Aires

Buenos Aires

Fecha de inicio: 26/10/2023**Día y hora:** 03/11/2023 a las 13:00 hs.**Fecha de finalización:** 03/11/2023 a las 13:00 hs.

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	M1369-0309] Kit de mantenimiento preventivo para BioFlo 115/120, manta térmica, Direct Drive Kit de mantenimiento preventivo para BioFlo 115/120	UNIDAD	1,00
2	[P0620-0670] Cabezal de bomba 102R Cabezal de bomba para BioFlo 115.	UNIDAD	2,00
3	[P0100-6480] TORNILLO.HEX SOC, 4MML.M4.S.S. TORNILLO.COPA HEXAGONAL, 4MML.M4.S.S.	UNIDAD	1,00
4	Bombas peristálticas para equipos Eppendorf.	UNIDAD	2,00
5	[SERV_REP_EPP2] Servicio de reparación de equipos Eppendorf	UNIDAD	1,00